

技术规格书

Technical Specifications

MDR-3110-H2

电池热失控氢气传感器



杭州德克西智能科技有限公司



MDR-3110-H2 电池热失控氢气传感器使用说明书



应用领域

- •汽车动力电池热失控
- •锂电池储能 PACK 热失控
- •氢能源汽车,氢储存、运输

1. 简介

MDR-3110-H2 是一款热传导(TC)氢气传感器,采用气体热传导测量的方法,为汽车动力电池热失控、锂电池储能和氢能源的应用实现了提前快速预警,提高了安全性。同时可对氢气泄漏进行有效监测,并将测量信号通过 CAN 通信传递给主控系统。该方案具有测量准确、响应时间快速、测量量程大、功耗低和寿命长等显著特点。

2. 产品特性

- (1) H2 的测量采用热传导技术(TC),在 0~4%vol 测量范围内精度可达±(0.1%vol+10%读数); 响应时间快速 T80<2s,寿命可达 15 年;
 - (2) 传感器采用车规级成熟电路设计,可适应恶劣车载、储能环境;
 - (3) CAN 实时通信, 防护等级可满足 IP54 要求。

3. 工作原理


3.1. 热传导技术(Thermal Conductivity TC)原理

传统的检测方法是:用恒定的电流将传感器加热,传感器通过周围气体向气室壁四周散热。被测气体的导热系数越高,散热条件越好,热平衡时传感器的温度就越低,传感器的电阻就越小;反之,被测气体的导热系数越低,散热条件越差,热平衡时传感器的温度就越高,传感器的电阻就越大。变化的电阻经过惠斯登电桥转换成不平衡电压输出,输出电压的变化反映了被测气体导热系数



的变化,通过该变化量与气体浓度的比例关系,从而就实现了对气体浓度的检测。

与其他传感器相比,热导式传感器具有以下优点:响应速度快、精度高、稳定性好、线性度高, 寿命长等。






4. 主要技术参数

指标类型	参数			
检测原理	热传导技术(TC)			
检测种类	H_2			
检测范围	0~4%vol			
分辨率	0.01%vol			
精度	±(10%读数+0.1%vol)			
数据刷新	≤1S			
响应时间	T80≤2s			
输出方式	CAN			
设计寿命	>15 年			
工作条件	-40℃~+85℃;0~99%RH(非凝结)			
工作气压	80kPa~120kPa			
防护等级	IP54			
供电电压	9V~36VDC,额定电压+12VDC/+24VDC			
平均工作电流	≤60mA			



5. 产品外观及引脚定义

5.1. 产品外观尺寸(单位: mm,公差详见标注)



5.2. 引脚定义

序号	引脚	描述	
1	Power	电源输入端(+12V)	
2	CAN-L	CAN 通信低	
3	CAN-H CAN 通信高		
5	GND	电源输入端(接地端)	
6	Wakeup	唤醒输出	
7	Req	唤醒输入	

5.3. 连接器说明

类别	型导	引脚间距	品牌
对接型号	TE 175507	2.5mm	泰科(TE)



6. 通信协议

6.1. 协议概述

本协议为热导氢气传感器通讯协议内容:

CAN 波特率为: 500kbit/s

CAN 版本为 2.0A

数据长度 8Bytes

6.2. CAN 通讯协议格式

传感器通讯数据帧 (标准帧):

ID:0x20 (默认,可修改)

周期: 1s

格式: Motorola LSB

起始位	长度	信号	说明
8 16	Gas_Concentration	应答浓度字节: [Byte1][Byte0]	
		H2 气体浓度=([Byte1]*256 + [Byte0]) ppm	
24	16	Reserved	保留字节
32	1	Concentration_Alarm	浓度报警,报警阈值可设置
40	1	OverVoltage_Alarm	过压报警:供电电压高于 16V 报警
41	1	UnderVoltage_Alarm	欠压报警: 供电电压低于 9V 报警
48	8	Rolling_Counter	帧计数 Rolling Counter: 0-15
56 8			CRC_8 =
	CRC_8	Byte0+Byte1+Byte2+Byte3+Byte4+Byte5+Byte6+Byte7;	
			溢出取低字节 8 位

6.3.3. 工作逻辑

● Wake-up 引脚功能

当传感器工作在低功耗模式时,一旦传感器检测 H2 浓度大于设定阈值,传感器将 Wake-up 引 脚唤醒信号置高电平, 1s 内 CAN 通信开始输出报文, 此时 BMS 系统通过 Wake-up 引脚置高被唤醒。 当 BMS 确认无异常后, BMS 通过 Request 引脚置低电平, 随即传感器进入低功耗模式, 同时 Wake-up 引脚信号置低电平。


● Request 引脚功能



BMS 通过控制 Request 引脚切换传感器工作模式。BMS 将 Request 引脚设置为高电平时,传感器工作在连续工作模式,1s 内通过 CAN 报文输出检测数据。BMS 将 Request 引脚设置为低电平时,传感器进入低功耗模式。

7. 使用注意事项

- 1.请使用推荐的连接型号,确保防尘防水要求。
- 2.安装使用过程中请确保传感器可接触到被测试气体,且气体交换情况良好。
- 3.因传感器内部包含光敏器件,为了避免光敏器件表面积灰,请按照以下推荐方式安装。



联系我们

杭州德克西智能科技有限公司

地 址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴街 54 号 10532 室

电 话: 0571-85123097/13515810281

邮 箱: 13515810281@163.com

网址: www.drksir.com